

بتاریخ: 14-05-2024



PAIGHAM TV

محترم جناب COO صاحب، پیغام ٹی وی

گزارش ہے کہ ادارے میں اپنی میٹن ڈیپارٹمنٹ کے لیے کوئی یو پی ایس موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ڈیپارٹمنٹ کے یو پی ایس کا ایک اپ بھی موجود نہیں۔ ایک 20 کے وی اے کا ایک یو پی ایس اگر لے لیا جائے تو یہ اپنی میٹن ڈیپارٹمنٹ کی ضرورت کو بھی پورا کر لے گا اور کسی دوسرے ڈیپارٹمنٹ کے یو پی ایس خراب ہونے کی صورت میں اس کا ایک اپ بھی بن جائے گا۔

اس کے علاوہ 5 کے وی اے کا ایک یو پی ایس جس کے اوپر ٹرانسمیشن، آئی ٹی، میسمنٹ سٹوڈیو کا لوڈ ہے اس کی بیٹری 40 ایمپیر کی لگی ہے جو اس لوڈ کے لیے ناکافی ہے اور اس کا ایک ٹائم بہت کم ہے اس یو پی ایس کی بیٹریوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

تمام بیٹریوں کے ٹرمینل تبدیل کرنے کے ضرورت ہے

تمام اے پی سی کمپنی کے یو پی ایس کی سروس اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کروانے ہیں

اس ڈیمانڈ کے ساتھ تمام تریو پی ایس کی مکمل تفصیل لف کر دی ہے جس میں تمام یو پی ایس کے ماڈل، ان کی ٹوٹل کپیسٹی، ان کے ساتھ بیٹریوں کی تعداد، بیٹریوں کی پاور، یو پی ایس پر کس ڈیپارٹمنٹ کا لوڈ ہے، اور اس یو پی ایس کتنے فیصد استعمال کیا جا رہا ہے سب شامل ہے۔ اس کے علاوہ تمام یو پی ایس پر ٹیک بھی لگا دیا گیا ہے۔

20 کے وی اے یو پی ایس = 350000

32 عدد بیٹریاں = 128000

ٹرانسمیشن ڈیپارٹمنٹ یو پی ایس بیٹریاں 200 * amp = 178000

یو پی ایس سروس اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹ = 15000

بیٹری ٹرمینل تبدیلی = 10000

والسلام

محمد سیف

آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ